

屈原管理区应急和安全生产委员会办公室

屈原管理区德科工业园旺腾新材料有限公司 “3.30”一般叉车伤害事故整改措施 落实效果评估报告

2024年3月30日13时55分左右，屈原管理区德科工业园旺腾新材料有限公司发生一起叉车伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。事故发生后，区管委组织开展了事故调查工作。2024年7月8日，事故调查报告经区管委批复同意。

区应急和安全生产委员会办公室对《屈原管理区德科工业园旺腾新材料有限公司“3.30”一般叉车伤害事故》整改措施落实效果和事故整改措施落实情况进行了评估。

一、评估工作组织及开展情况

2025年3月10日，区应急和安全生产委员会办公室依据《屈原管理区德科工业园旺腾新材料有限公司“3.30”一般叉车伤害事故调查报告》梳理责任追究落实情况、天问街道办事处及其有关部门落实事故防范措施情况，在相关街道办事处组织开展自评的基础上，评估组采取调阅事故原始档案、查阅相关文件资料、现场检查、听取汇报等方式，深入开展评估工作。对评估过程中发现的问题，及时向天问街道办事处

进行反馈，要求立即组织整改。

二、事故整改措施落实情况

《屈原管理区德科工业园旺腾新材料有限公司“3.30”一般叉车伤害事故调查报告的批复》印发后，天问街道办事处及其有关部门对照职责，认真落实各项事故整改措施。

（一）事故责任追究落实情况。

经事故调查组认定，岳阳市屈原管理区德科工业园有限公司由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其进行行政处罚。对湖南旺腾新材料有限公司由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其进行行政处罚。

对湖南旺腾新材料有限公司叉车作业工人湛锦根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定移送司法部门依法处理。屈原管理区市场监督管理局分管特种设备安全副局长袁放由区安委会予以约谈，并作出书面检查。屈原管理区市场监督管理局特种设备安全监察股股长张展由区市场监督管理局党组予以诫勉谈话。屈原管理区天问街道办事处分管安全生产工作副主任唐虹由区安委会予以约谈，并作出书面检查。屈原管理区天问街道办事处应急专干杨娅由区纪委监委给予政务警告处分。德科工业园安全监管人员刘向阳由区安委会予以约谈。湖南旺腾新材料有限公司法定代表人欧阳浩由区应急管理局对其依法进行行政处罚。湖南旺腾新材料有限公司安全生产管理工作负责人张峰由区应急管理局对其依法进行行政处罚。汨罗市新市镇叉车修配厂个体工商户李文移交屈原管理区市场监督管理局立案查处。

经核查，旺腾新材料有限公司因经营不善已经破产注销未对其进行处罚和1名对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究其责任外，其他所有责任人员和单位责任追究已全部落实到位，

（二）天问街道办事处及其有关部门履行监管职责，落实事故整改措施情况。

加强安全生产的源头管理，及时依法采取有效措施，督促企业落实主体责任；加强对负有安全生产监管职责的部门要切实按照“三个必须”、“谁主管谁负责”的原则，利用随机抽查、日常检查、计划执法等手段开展执法检查，对发现的轻微问题隐患要求立改，对企业主要负责人予以警告；对检查发现存在的重大安全隐患，除要求限期整改外，符合立案处罚条件的，一律立案处罚；对整改复查仍然存在问题的，一律实行停业整顿；对拒不整改的一律报请区管委会进行关停。

要切实落实安全生产主体责任，要进一步建立健全安全生产责任制，在安全生产责任制中明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；要建立健全安全管理制度并抓好安全管理制度落实；要督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，督促从业人员按照规定佩戴使用劳动防护用品；要制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，按《安全生产法》要求对员工进行必要的安全培训；要加强隐患排查治理，开展安全风险辨识和隐患排查治理工作，及时消除各类生产安全事故隐患。

(三) 天问街道办事处及其有关部门履行监管职责，落实事故整改措施情况。

一是分析原因、汲取教训。事故发生后，鲇鱼须镇人民政府组织相关单位和专家，认真对该起事故的原因进行全面分析，从技术角度、管理角度对事故发生的各个环节存在问题进行深入研究，举一反三，警示他人。二是明确责任、建立体系。三是全面排查、落实整改。

屈原管理区应急管理委员会办公室

2025年8月10日

